

Mac OS Monterey - Probleme nach der Aktualisierung

Beitrag von „RenStad“ vom 14. November 2021, 20:22

[Zitat von Phil Coulson](#)

Asus Z490 E-Gaming und einem i7-10700k möglich?

Als Grafikkarte habe ich die Radeon Rx580

Ist das immer noch diese Konfiguration vom 1. Post? Falls ja, frag ich Dich nach 512 Pots wieso Deine EFI noch immer so viel Fragezeichen hat.

1. Bootstrap-Ordner - der ist doch schon lange raus.
2. AppleALC und AppleALCU?
3. Was willst Du mit SMCBatteryManager
4. mehrer USB-Kexts?
5. Passen die Bluetooth-kexts zu Deiner Hardware?

Macht es nicht Sinn, die EFI nach der Dortania-Guide noch einmal vom neuen aufzubauen, also einfach ganz von vorn anzufangen?