

USB-Ports Konfiguration

Beitrag von „Kentsoon“ vom 15. November 2021, 00:03

Ich habe meine Ports mit dem [USBmap tool](#) gemappt, nach dieser: [Anleitung](#).

Man muss in jeden USB Port nacheinander ein USB3 Gerät **und** ein USB2 Gerät stecken.

das USBmapTool erkennt automatisch die Ports und listed sie auf.
Danach kann man eine USBmap.kext erstellen.

die legt man unter opencore in den Kext Ordner und bindet sie in config.plist ein (proptree "oc clean snapshot").

Danach kann man die USBinjectall.kext löschen.

Bei mir war das Ergebnis, das alle USB Ports sowohl als USB2 als auch als USB3 funktionieren, je nachdem was drinsteckt. Auch der USB-C port funzt einwandfrei.