

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 15. November 2021, 07:38

Die Karte sollte keine Problem machen. Informationen dazu findest du in unserem Hardwarecenter.

[DW-1560 Broadcom BCM94352Z mit NGFF M.2 Schnittstelle](#)

Für Monterey denn BrcmBluetoothInjector.kext durch denn BlueToolFixup.kext ersetzen.