

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 15. November 2021, 09:26

Die einzige Änderung von BigSur auf Monterey ist das der Kext BrcmBluetoothInjector.kext durch den BlueToolFixup.kext ersetzt werden muss, richtig? Das habe ich am Ende ergänzt.

Ich habe die Karte noch aber nicht verbaut. Daher wäre ein Rückmeldung super ob das auch passt unter Monterey.