

# Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „bluebyte“ vom 15. November 2021, 12:49

[apfel-baum](#) habe ja das gleich Zweitsystem wie du. Habe dem Little Mac vor kurzer Zeit auch die Fenvi T919 spendiert. Mit den gleichen Problemen mit Bluetooth. Habe zuerst versucht, die HD4000 zum Laufen zu bekommen, aber HD4000 und Monitor mit 4k Auflösung lässt sich sehr schlecht konfigurieren. Hatte immer Klitsches. Die einzige Auflösung die lief, war 720p. Jetzt werkelt da drin eine ASUS Nvidia GT710. Nicht so stark wie meine RX580 im Big Mac, aber besser als die HD4000. Welches SMBIOS hast du beim Z77 für Monterey. Funktioniert das Frequenz-Timing mit der CPU?