

**Erledigt**

## **Negative Farben, flackerndes Bild nach Standby. Ati 5730.**

**Beitrag von „yushi90“ vom 13. Juli 2013, 12:31**

Das habe ich sogar schon gemacht, Mein interner Bildschirm wird als "Internal LCD Forced EDID integriert" vom System erkannt, es hat sich jedoch rein gar nichts für mich geändert. Der Bildschirm funktionierte aber vorher schon, es war nur manchmal bei einigen Grautönen ein flackern zu sehen und nach dem Display Standby eben völliges Chaos.