

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „5T33Z0“ vom 15. November 2021, 20:02

Oh nice, Alder Lake Support im neusten Build:

Zitat

- Fixed Alder Lake SMBIOS CPU model information
- Added XCPM CPU power management ACPI table for Intel Alder Lake

[bumbuy](#)

Falls Du die EFI Partition noch mounten kannst, würde ich erstmal den EFI ordner auf nem FAT32 formatierten USB Stick sichern.

Und dann mit Hilfe von Terminal die EFI partision löschen und ne neue erstellen. Anleitungen gibt's im Netz. Stichwort: repair macOS EFI Partition.