

Diskussionen zu: OPENCORE MIT X299: ASUS WS X299 SAGE/10G

Beitrag von „reitermarkus“ vom 15. November 2021, 21:02

Hallo,

hat jemand Monterey mit BIOS 3501 am Laufen?

Komme zurzeit nicht mehr weiter bei folgendem Fehler (gefolgt von einem Reboot) nach dem zweiten Boot in "macOS Installer":

Code

1. No port micro restart (we don't support SMC on this platform)

Laut meiner Recherche soll der Fehler mit SecureBootModel=Disabled weg sein. Habe ich jetzt gesetzt, Fehler ist aber immer noch der gleiche, auch nach kompletter Neuinstallation inkl. NVRAM-Reset.

Außerdem habe ich auch noch gelesen, dass es nach deaktivieren von TPM gehen sollte, hat auch nichts gebracht.

Hatte den Fehler schon wer? Bzw. läuft bei wem Monterey, wenn ja mit welcher BIOS version, und könnte die EFI zum Vergleich teilen?

Stell mal meine aktuelle [config.plist](#) (OC 0.7.5) rein, vielleicht ist da ja was offensichtliches falsch.

Liebe Grüße,

Markus