

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „JaxxBee“ vom 17. November 2021, 19:18

Hallo,

ich hab leider keine Ahnung welcher Chip im ASUS USB-T400 werkelt, er wird aber schon alleine mit dem BlueToolFixup 2.6.1 als USB-Dongle erkannt.

Sleep Funktioniert, wake-up, sowie jede erdenkliche Version hoch und runter fahren.

OC 7.6

Ich hoffe das hilft irgendjemanden weiter 😊