

Fragen über fragen bei OpenCore :) Bitte moven zu Opencore

Beitrag von „5T33Z0“ vom 19. November 2021, 19:07

[Thebomb](#) Der zitierte Patch ist nur notwendig, wenn **macOS Catalina oder Bis Sur bis einschließlich macOS 11.3 verwendet wird**, um die Device ID für den I225 Controller von F2150000 auf F3150000 zu ändern, damit der Netzwerkkext mit dem Controller funktioniert. Für neuere Versionen von macOS ist er überflüssig. Daher auch die MinKernel und MaxKernel Limits.

Der OpenCore Install Guide ist in mancherlei Hinsicht - insbesondere was spezifische konfigurationen und Boards betrifft - nicht up to date.

Hintergrund hier: <https://github.com/dortania/bugtracker/issues/213>