

**Erledigt**

# **Hackintosh nach etlichen Anleitungen versucht ohne Erfolg ( ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN )**

**Beitrag von „HHToprakHH“ vom 13. Juli 2013, 21:03**

Ganz normal über Turbo eigentlich. Ich habe jetzt auch im Bios erstmal die Std. Default geladen damit ich sehen kann ob er wenigstens die 3.9 GHz normalen Boost macht.