

Sleep-Wakeproblem: Hängt sich auf....

Beitrag von „kru102“ vom 24. November 2021, 21:20

hier mal die EFI...

Ich habe im Hackintool und kextupdater gesehen, dass er mir das Opencore 0.5.7 anzeigt und ich auf 0.7.5 aktualisieren soll. Ich habe aber zur Installation meine Catalina-efi mit ocauxiliarytool geupdatet und mir von der aktuellen Master auf GitHub die 0.7.6 gezogen. Da bin ich mir nun nicht sicher, ob er deshalb das falsch anzeigt, weil es offiziell die 0.7.6 noch nicht als Release gibt.

Bei meinem T440s habe ich es genau so gemacht. Da zeigt er mir aber jetzt im Hackintool auch die 0.7.6 an als verwendete Version.

Aber da könnte ich nochmal schauen, ob da vielleicht ein Fehler steckt. Oder könntest Du auch mal sehen, was Du da siehst? Vergleichst die efis mit einem Programm oder per Hand?

edit: Ach... den USBInjektall habe ich vom USBMappen noch drin... aber der ist in der efi als "no" gestellt...