

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „forrest“ vom 24. November 2021, 23:44

Hallo,

das würde mich auch interessieren - bin auch noch auf der Suche nach einem neuen BT-Adapter.

Ich nutze bisher einen Logilink BT2.0-Adapter. Der hat bis Catalina auch funktioniert (mit dem alten und dem neuen Magic Trackpad). Unter Monterey funktioniert mit dem nur noch das alte Trackpad.

Hatte mir daher jetzt einen Logilink BT5.0-Adapter bestellt, mit dem funktionieren aber beide Trackpads nicht (BT bekomme ich damit nicht zum Laufen -ich nehme an, das liegt an dem Realtek-Chipsatz).

Danke & Grüße