

In Arbeit

Beelink U55 "Hack Mini" - inkl. EFI

Beitrag von „gllark“ vom 25. November 2021, 11:08

[donald21](#)

Ich habe leider meinen L55 seit kurzem nicht mehr, aber meine letzte EFI ist OC 0.7.4 (Seriennummern bitte neu eintragen, habe ich gelöscht), mit der solltest du zumindest BigSur problemlos booten können. Ich musste den AirportItlwm.kext leider entfernen, weil die Datei dadurch zu groß zum Hochladen wurde. Er ist in der config.plist noch angegeben, den solltest du dir noch runterladen und unter "Kexts" einfügen. Gibt hier ein gutes Tool im Forum dazu, heißt "KextUpdater". Mit dem OCAT (OpenCore Auxiliary Tool - einfach hier im Forum suchen) solltest du die EFI auch gut auf eine neuere Version für Monterey updaten können, selbst wenn du dich mit OC noch nicht so gut auskennst. Ohne die SSDT-EC.aml ist mein L55 übrigens nicht zum Booten zu bewegen gewesen. Good luck!