

**Erledigt**

# **Hackintosh nach etlichen Anleitungen versucht ohne Erfolg ( ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN )**

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 14. Juli 2013, 02:36**

Habe gelesen, das die Systemdefinition iMac 13,2 sein muß!

Und wie TuRock schon schreibt, unter Mac OS X mit dem gepatchten Bios haben andere eine Übertaktung auf 4,6GHz hinbekommen! Wichtig ist eine angepaßte SSDT und die Definition auf iMac 13,2!