

In Arbeit

Beelink U55 "Hack Mini" - inkl. EFI

Beitrag von „donald21“ vom 25. November 2021, 18:45

[CMMChris](#)

Diese Fehlermeldung kommt von der EFI-L55 074 von [gllark](#). Dort habe ich nur den Airport-Kext in den Ordner Kexte reinkopiert, wie er mir geraten hatte. Diese config.plist habe ich nicht angerührt.

Schon eigenartig, daß diese EFI bei [gllark](#) zu laufen scheint. Schade der er seinen L55 abgegeben hat.

Den Versuch mit der SSDT-EC.aml habe ich dann mit Deiner EFI gemacht (Kernel Panic). Danach habe ich es weiter mit Deiner unveränderten Original EFI versucht.

Was meinst Du zum Boot-Hänger mit Deiner EFI. Der Boot läuft auch nach einer halben Stunde nicht weiter. Kann es einen Zusammenhang zwischen dem APFS Problem beim Booten (siehe Foto oben) und der im Boot-Screen fehlenden Catalina-Partition geben ?

LG und vielmals Danke, daß Du Dir Zeit für mein Problem nimmst.