

Optiplex 3060 MFF - BigSur - OpenCore

Beitrag von „lawa.robort“ vom 26. November 2021, 22:35

Da die verwendete Version von OpenCore (0.6.3) schon sehr alt war, habe ich auf eine neuere Version (0.7.2) gewechselt. Dazu musste ich nur die BOOTx64.efi, OpenCore.efi und die OpenRuntime.efi ersetzen. Außerdem habe ich auch die sechs verwendeten Kexts aktualisiert.

PS: Mit einer neueren Version von OpenCore (>0.7.2) wurde die Partition mit MacOS beim Booten nicht erkannt.