

Erledigt

Dell Optiplex 7020 SFF Hackintosh Catalina

Beitrag von „d_8“ vom 26. November 2021, 23:58

[schabulske](#)

danke für den Hinweis zum Mappen der Ports über Windows. Werde noch mal posten, wenns läuft oder irgendwo hakt. Habe beim überfliegen irgendwo gelesen, dass man bei dem Rechner USB 3 im Bios ausstellen muss, ist das korrekt?

BG