

## **Sammelthread für BT Probleme unter Monterey**

**Beitrag von „nr\_123“ vom 27. November 2021, 05:38**

Hab gerade auch nochmal verglichen, der IOGEAR GBU521 W6 hat auch den BCM20702 Chip genau wie der ASUS BT400.

Also kurz zusammengefasst für Monterey einen BT Dongle mit dem oben genannten Chipsatz und es klappt wieder mit BT inkl. AirDrop/Handoff