

Benötige bitte Hilfe beim installieren von Catalina

Beitrag von „schabulske“ vom 27. November 2021, 20:09

[living257](#)

1. ACPI

(SSDT HPET wofür? rausgenommen)

2. Kext

AppleAlcU (Applealc reicht!), SMCDellSensors, SMCPProcessor, SMCSuperIO raus (wird erstmal nicht benötigt.)

3. SecureBootmodel geändert von Default auf Disabled

4. SMBios geändert auf iMac16,2 (damit kannst du dann wenn alles irgendwann läuft auch auf Monterey)

Bitte dementsprechend noch neue SMBIOS Daten generieren und einfügen in die Config.Plist

5. Quirk AdviseFeatures auf True gestellt (Braucht man für einen Full Install von Monterey)

6. Device Properties

Device ID rausgenommen. Braucht man bei einer HD4600 nicht

7. Deutsche Sprache für Setup eingestellt unter NVRAM prev-lang:kbd

8. Gesamte EFI angehoben auf OpenCore 076. Dabei wurde USBInjectall angehoben auf Version 0.7.7

Mehr ist mir im Moment auf die schnelle noch nicht aufgefallen.

Bitte auch beachten das es keinen Sinn macht ohne gemappte USB Ports auf BigSur oder Monterey zu gehen.

USBInjectall und der Quirk XHCIPortLimit sind für Catalina OK aber **nicht** für BIGSUR UND MONTEREY.

Bitte mal testen