


# Verwendung und Konfiguration eines m2 Adapter

Beitrag von „Hecatomb“ vom 27. November 2021, 20:20

Unter Windows geht Bluetooth wie auch nicht.

So langsam hab ich das Gefühl das mal wieder einige bcm Karten spinnen, so wie es vor paar Monaten auch schon der Fall war und kein Bluetooth mehr ging.

Hab heute Mittag eine bcm Karte mit der Post zurückbekommen, die ich verkauft hatte. Hier ging sie noch und beim Käufer nicht mehr. Als ich sie heute Mittag dann selbst getestet hab, hat mir das Hackintool dann dieses Ergebnis gezeigt... Kein Bluetooth + keine Angaben bei igpu + Sound (siehe Foto)



Mit dieser Karte habe ich das gleiche Phänomen, mit dem Unterschied, dass mir zumindest der Bluetooth Hub unter USB angezeigt wird.

Frag mich aber wieso das Hackintool schon wieder keine igpu und Sound unter System anzeigt.

Die Karte ging genauso wie die ich heute mit der Post wieder bekommen hab vorher auch.

Die Ports hab ich selbst gemappt. Aber glaub ich Mappe sie lieber nochmal, weil ich inzwischen noch ein Adapter verbaut hab

Also diesen Adapter:

Rocketek Motherboard USB 2.0 9-poliger Header 1 bis 4 Extension Hub Splitter Adapter - 30CM  
USB 9-poliges internes Kabel 9-poliger Adapter USB Port Multiplikator  
<https://www.amazon.de/dp/B085K...6AN4?encoding=UTF8&psc=1>