

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „CilentCipha“ vom 28. November 2021, 13:40

Kann ich nicht bestätigen. Habe den Chipsatz in der BCM94630NG. Wifi und Bluetooth funktionieren aber weder Handoff noch Airdrop oder Universal Clipboard...