

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „MacPeet“ vom 28. November 2021, 17:32

Habe gerade nochmal geschaut auf aktueller DP3 Monterey.

Tatsächlich zeigt meine BCM94630NG nun auch BCM20702B0 an unter Systeminformationen, was vorher mit nur BCM20702 angezeigt wurde, aber dennoch funktioniert hier alles.

Habe aktuell die DP3 Monterey drauf und keine Probleme mit den Apple Services, sowie AirDrop, Airplay, etc., pp., alles geht hier.