

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „Aladie“ vom 28. November 2021, 18:35

Ich schließe mich da [MacPeet](#) an bei mir funktioniert meine BCM94360NG auch OOB mit Airdrop, Handoff etc.

```
Bluetooth-Controller:  
Adresse: ██████████  
Status: Ein  
Chipsatz: BCM_20702B0  
Sichtbar: Aus  
Firmwareversion: v150 c9317  
Produkt-ID: 0x0001  
Unterstützte Dienste: 0x382039 < HFP AVRCP A2DP HID Braille AACP GATT Serial >  
Transport: USB  
Hersteller-ID: 0x004C (Apple)
```

