

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „cobanramo“ vom 28. November 2021, 18:53

Kann auch bestätigen das die BCM94360NG OOB also ohne irgendwelche Kexte Wlan sowie Bluetooth mit allen Services seinen dienst tut.



