

Lenovo ThinkPad P51 und Intel HD630 mit Grafikproblem

Beitrag von „5T33Z0“ vom 28. November 2021, 20:03

Jo_is_my_name Unter Devices Properties > PciRoot(0)/Pci(0x02,0)

einen der "framebuffer-conX-alldata" keys des framebuffer patches aktivieren, indem du die # davor entfernst.

Aber ich weiß halt nicht welchen du brauchst. Das hängt auch von der Zahl der Anschlüsse ab. Danach neustarten

Ansonsten Frambuffer patching guide für whatevergreen studieren:

<https://github.com/acidanthera.../Manual/FAQ.IntelHD.en.md>