

IVY Bridge Zeitverschwendung oder noch machbar

Beitrag von „5T33Z0“ vom 1. Dezember 2021, 11:53

Wenn man Catalina mit der HD4000 verwendet, dann nicht das Sicherheitsupdate 2021 007 installieren. Es zerschießt den OpenCL Treiber und dann crashen Seiten wie streetview etc. den Browser und alle Apps die OpenCL verwenden.

Scheint nicht so, als würde das gefixt werden.