

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Wolfe“ vom 1. Dezember 2021, 18:26

[FriFlo](#) Vielleicht stören sich bei dir Bluetooth und Wlan auf der Frequenz 2,4 Ghz.

Generelle Lösung: Wlan komplett auf 5Ghz umstellen.

Meine Magic Mouse habe ich ausgemustert und mit einer kabelgebundenen Maus ersetzt. Die 2,4er Frequenz brauche ich für mein iPad, das mit einer Fritz 1240E via Funk verbunden ist, was aber nur 2,4Ghz kann.