

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „user232“ vom 1. Dezember 2021, 20:13**

Ich hatte mir einen BT-USB-Dongle besorgt und mittels USB 2.0 Kabel weg von der ganzen Störquellen verlegt, ab da dann keine Probleme mehr mit BT gehabt, ist halt außen herum gebastelt.