

ALC255 Combo-Jack mittels Codec_Dump fixen (Acer Aspire 5 A515-51G-512P)

Beitrag von „Aladie“ vom 1. Dezember 2021, 20:23

Guten Abend zusammen,

also ich habe folgendes Problem: Der Combo-Jack liefert ohne patching nur ein verzerrtes audio Signal, welches sich aber durch CodecCommander + HdaVerb fixen lässt.

--> hda-verb 0x19 SET_PIN_WIDGET_CONTROL 0x24 (Auszulesen aus dem Codec_Dump)

Allerdings bekomme ich zum verrecken den Line-in des Combo-Jacks nicht zum laufen, da ich entweder zu blöd bin es richtig abzulesen, oder es mit diesem Combo-Jack + ALC255 einfach generell keine Lösung für den Line-in gibt. (Ich habe z.B. im Tomatenforum einige nicht abgeschlossene Threads dazu gelesen).

So wie ich das verstanden habe steht:

Code

1. Headset Mic Boost Volume

Für einen normalen Jack ohne Line-in und

Code

1. Headphone Mic Boost Volume

Für einen Combo-Jack mit Line-in.

Allerdings gibt es in meinem Codec_Dump keinen Eintrag dazu, weswegen ich keine Ahnung habe wie ich hier ran gehen soll.

Ich hänge mal meinen Dump hier an und würde mich wirklich über Unterstützung freuen.

LG Aladie