

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „spacepilot3000“ vom 2. Dezember 2021, 11:27

Moin! Mit Beta4 ist leider trotz aktuellem BTFixup mein BT Adapter komplett verschwunden.

Ich benutze die IntelBluetoothFirmware.kext, BluetoolFixup.kext

Sehe, dass der BT Prozess alle paar Sekunden crasht. Was hab ich verpasst? 😊

2. Update: KOPF->TISCH

Ich erinnerte mich grad an einen gaaaanz alten Tipp aus dem Forum hier. Habe mal den Rechner aus gemacht, Strom ab, 10 Sekunden. Boot, BT wieder da. AUA....