

# Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

**Beitrag von „Hecatomb“ vom 2. Dezember 2021, 17:51**

[spacepilot3000](#) das ist aber eher ein Problem der Module selbst. Keine Ahnung was das Problem auf den Modulen genau auslöst, allerdings hilft dieser Weg mit vom Strom trennen bei zwei meiner bcm Karten rein gar nichts mehr. Beide Karten gingen bis zum Ausbau aus dem System tadellos, und nun gehen sie gar nicht mehr.

Bin inzwischen auf jeden Fall von diesem Problem genervt, das steht fest