


Erledigt

El Capitan auf dem T61? Ja aber sicher doch!

Beitrag von „Arkturus“ vom 2. Dezember 2021, 19:23

ich habe jetzt nochmals ein paar Stunden geopfert und OC für nicht geeignet befunden, um ältere OSX 10.6.-10.8 richtig zum Laufen zu bringen. Es liegt m.E. an VirtualSMC.kext, der wohl scheinbar nicht kompatibel ist. Darauf deuten alle Freeze im Bootvorgang hin, jedenfalls findet man auch Hinweise dazu bei Dortania.

Die Retail-DVD bootet der trotzdem, schnell nochmals getestet. Also kein iBoot nötig.



Clover kann mit identischen Texten am besten 10.10.5 bedienen. Hier läuft alles bis auf Wifi. Alos TouchPad, TouchMouse und Tastatur, Ethernet, Audio. Lediglich die Grafikk läuft im Vera-Modus mit 3MB VRAM. Ein Genuss ist es nicht damit zu arbeiten und einen brauchbaren Nutzen sehe ich nicht mehr. SL reagiert mit Panic und Lion hat kein Audio.

Für interessierte stelle ich mal beide EFI's ein.

und wie immar Danke an Alle die nochmals geholfen haben.

(W10 läuft auf der Möhre noch ganz ordentlich.)