

Retro Hacki

Beitrag von „Nightflyer“ vom 3. Dezember 2021, 17:27

Die hardware ist zu neu. Einen 10xxx gab zu Lionzeiten nicht, als kann das OS damit nichts anfangen.

Das gleiche gilt für das Mainboard