

Erledigt AQUANTIA 10 Gigabit Lan Port "Tot"

Beitrag von „sunraid“ vom 3. Dezember 2021, 18:39

Sieht bei mir sehr ähnlich aus:

```
Aquantia AQ107 Ethernet Controller
ethernet

Aquantia AQ107:
Name: ethernet
Type: Ethernet-Controller
Bus: PCI
Hersteller-ID: 0x156a
Geräte-ID: 0x7703
Subsystem-Hersteller-ID: 0x156a
Subsystem-ID: 0x7700
Version-ID: 0x0002
Link-Gruppe: 04
BSP-Name: 0x1
Kern-Name: AppleEthernetAquantiaAction.kext
Ort: /System/Library/Extensions/IONetworkingFamily.kext/Contents/PlugIns/AppleEthernetAquantiaAction.kext
Version: 1.0.84
```

Einen Kernel Patch habe ich nicht im Einsatz. Löppt seitdem ich die Karte habe ohne Probleme.