

ALC255 Combo-Jack mittels Codec_Dump fixen (Acer Aspire 5 A515-51G-512P)

Beitrag von „Aladie“ vom 3. Dezember 2021, 19:32

[MacPeet](#)

Da hast du natürlich vollkommen recht! War nicht die schlaueste Formulierung von mir, aber das ist jetzt ein anderes Thema.

Also ich habe mich jetzt einmal da durchgekämpft und folgendes herausgefunden:

Alc ID	Lausprecher	Internes Miro	Headset Audio	Headset Micro
3	Green	Green	Green	Red
11	Green	Red	Green	Red
12	Green	Red	Green	Green
13	Green	Green	Green	Red
15	Red	Green	Green	Red
17	Green	Green	Green	Red
18	Green	Green	Red	Red
20	Green	Green	Green	Red
21	Red	Red	Green	Green
27	Green	Red	Green	Red
28	Green	Green	Green	Red
29	Green	Green	Green	Red
30	Green	Green	Green	Red
31	Green	Green	Green	Red
66	Green	Red	Green	Red
71	Green	Green	Green	Red
82	Red	Green	Green	Red
86	Green	Green	Green	Red
96	Green	Green	Green	Red
99	Green	Green	Green	Red
100	Green	Green	Green	Red

Außerdem ist mir aufgefallen, dass bei einigen ID's mein Patch, welchen ich oben aufgeführt habe, nichts verändert hat bzw. nicht nötig war.

Jetzt ärgere ich mich natürlich, das ich das nicht schon viel früher gemacht habe....