

# **ALC255 Combo-Jack mittels Codec\_Dump fixen (Acer Aspire 5 A515-51G-512P)**

**Beitrag von „Aladie“ vom 4. Dezember 2021, 10:22**

Ja genau, keine ID hat mir beide Micros gleichzeitig zum Laufen gebracht und es wäre sehr nett wenn du dir das nochmal anschauen würdest 😊

Vielleicht kann ich noch hinzufügen, dass mir auch aufgefallen ist, dass von ID zu ID das Interne Micro (wenn es denn funktioniert hat) entweder sehr empfindlich reagiert hat, also die Eingangslautstärke sehr hoch war, ohne den Regler zu bewegen und oder andersherum.