

# **ALC255 Combo-Jack mittels Codec\_Dump fixen (Acer Aspire 5 A515-51G-512P)**

**Beitrag von „MacPeet“ vom 4. Dezember 2021, 10:31**

Das liegt an dem unterschiedlichen Gebrauch mit dem Boosteintrag für die Mic's. Zu hohe Werte, dann überschreitet die Stimme und z.B. Siri versteht nix mehr richtig.

Du müsstest mir dann mal noch sagen, bei welcher ID das interne Mic gut eingestellt ist, Deiner Meinung nach, dann könnte ich es auch so setzen.

Ich denke, dass ich morgen etwas Zeit dafür finde.

LayoutID 12 sieht so schon ganz gut aus, da ist vermutlich nur der Knoten für internes Mic anders gesetzt, da es ursprünglich für ein Lenovo ist.

Headset-Mic ging hier ja schon.