

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „marymade“ vom 5. Dezember 2021, 00:28

Hallo,

meine Erfahrung zum Thema BT (und Broadcom) ..

ich hatte mit OC 57 und Big Sur keine Probleme mit BT, lief mit AirPort-kext einwandfrei.

Airdrop in beide Richtungen..

=> Karte ist BCM43224 (vendor:device 14E4:4353) und BT (05AC:821F).

Angefangen haben meine Probleme nachdem ich mit OC 75 und neuem EFI experimentiert hatte.

ich habe zwei HD's und wechsele immer die Systeme (BigSur / Monterey).

Mal ging es auf BS, mal nicht, auf Monterey nie.

Nach 3 Wochen intensivem EFI-Neuaufbau(USBmapping usw..) bin ich durch Zufall über LinuxSeiten darauf gestoßen..

=> https://github.com/mcarans/resetusb/blob/master/reset_usb.py

Liste erzeugt, beide Broadcom USB-Device resettet und Monterey hochgefahren.

Bluetooth ist da! 😊 Und unter BigSur ebenfalls.

Aktuell hab ich die Bluetooth-Kexte (siehe Config) unter OC 76 aktiv, aber ich vermute mal, dass es auch ohne geht. Die Reihenfolge der Kexte spielt aber wohl eine Rolle.

Und jetzt freu ich mich!