

ALC255 Combo-Jack mittels Codec_Dump fixen (Acer Aspire 5 A515-51G-512P)

Beitrag von „MacPeet“ vom 5. Dezember 2021, 12:08

[Aladie](#)

Ich habe jetzt mal Deine Konten in einer neuen layoutID 16 vereint, welche so in keiner ID konfiguriert waren.

NID	PinDefault		Device
■ 18 (0x12)	90A60010	In	Mic In
■ 20 (0x14)	90170020	Out	Speaker
○ 25 (0x19)	02811030	In	Line In
○ 33 (0x21)	02211040	Out	HP Out

[trial1 ID16.zip](#)

[trial2 ID16.zip](#)

[trial3 ID16.zip](#)

trial1 und trial2 sind unterschiedlich im SwitchMode konfiguriert

trial3 ist im ManualMode konfiguriert, d.h. Du musst auf HP und ext.Mic manuell umschalten

Diese Test's dann ggf. mit und ohne Deinem zusätzlichen hda-verb-Fix.

Viel Erfolg!