

Big Sur auf Lenovo ThinkCentre M93P Tiny USB?

Beitrag von „Rambo45“ vom 5. Dezember 2021, 17:06

Also ich habe jetzt mit der EFI versucht BS zu installieren. Ich habe von der BS usb starten können und es lief die installation aber nach neustart komme ich in reboot schleife. Das andere die erkennt meine Catalina OS auch nicht.

In der bootloader ist eigentlich die Catalina auch dabei wird aber nicht erkannt wie man sieht ist nur win zu sehen. 1. Bild

2. Danach geht es aus und startet immer wieder neu.