

ALC255 Combo-Jack mittels Codec_Dump fixen (Acer Aspire 5 A515-51G-512P)

Beitrag von „MacPeet“ vom 6. Dezember 2021, 10:11

Sehr ungewöhnlich, zumal die Konfiguration zur ID3 identisch war, wo es ja ging, nur dass der Knoten 25 dazu kam.

Hier habe ich nochmal einen Test layoutID16 im ManualMode.

[trial4_ID16.zip](#)