

ALC255 Combo-Jack mittels Codec_Dump fixen (Acer Aspire 5 A515-51G-512P)

Beitrag von „Aladie“ vom 7. Dezember 2021, 15:40

Leider auch hier keine Veränderung hinsichtlich dem Headset-Micro...

Das Problem mit dem Audio bleibt auch hier leider bestehen, bedeutet ohne konstanten Zugriff auf das Micro gibt es nach ein paar Sekunden keinen Ton mehr. 😞