

Anfrage aus dem HWC - DW 1560

Beitrag von „grt“ vom 7. Dezember 2021, 17:28

manchmal hilfts, den rechner einmalig mit einem livelinux zu booten, dort BT anschalten und auf "immer aktiviert" setzen, wenn sonst alles andere - wie fehlende kexte, falsche kextversion, hardwaredefekt etcpp - ausgeschlossen werden kann.