

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „GerhardM“ vom 8. Dezember 2021, 10:51

FYI:

Ich verwende eine BCM94360CS2, die auf einem M.2 Key M Adapter sitzt, außerdem SMBIOS iMac19,1. BT und Wlan laufen ohne merkbare Einschränkungen, ebenso Airdrop in beide Richtungen und auch Sidecar (wireless) und Entsperren mit der Apple Watch nach Sleep.