

RAM Erkennung unter Monterey

Beitrag von „MacLasse“ vom 9. Dezember 2021, 19:03

Hey,

ich hab mir letztens ein RAM upgrade auf 64gb mit 3600 MHz gegönnt. Hab die Riegel eingesteckt, aber diese werden alle nur mit 2133 MHz erkannt, woran liegt das?

Mit freundlichen Grüßen