

# Von Clover 4895 auf neueres Clover

Beitrag von „5T33Z0“ vom 9. Dezember 2021, 21:39

[Zitat von alli1974](#)

schuldigung ich noch mahl alles funst super außer der sound sonst hab ich alc mit id 1  
das funst nicht Mist könntet ihr mir da mal noch helfen

danke da noch mahl im voraus

system ist monterey 12.0.1

Unter ACPI aktivieren: FixHPET, FixIPIC, FixTMR and FixRTC