

Mauszeiger-Bug unter BigSur OC0.7.6 (Aspire V3 - IVY)

Beitrag von „TheWanksta“ vom 16. Dezember 2021, 11:20

Hallo,

ich komme wirklich nicht mehr weiter. Ich habe folgendes Problem unter BigSur, und zwar ist der Mauszeiger sehr Buggy (siehe Bild), unter Monterey hatte ich das Problem zwar nicht, dafür habe ich meine HD4000 nicht aktiviert bekommen, darum wieder zurück auf BigSur, da läuft das meiste schon soweit.

Ich persönlich vermute, dass ich in den Einstellungen in OC noch etwas falsch gemacht habe? Kurz nach der Installation war der Mauszeiger mal für ein paar Bewegungen da, welcher sich aber dann verabschiedet hatte.

BILDERUPLOAD.ORG



BILDER HOCHLADEN EINFACH UND SCHNELL

AUF BILDERUPLOAD.ORG

BILDERUPLOAD.ORG



BILDER HOCHLADEN EINFACH UND SCHNELL

AUF BILDERUPLOAD.ORG



Mein System:

Asus Aspire V3 771G Notebook

I7 - 3630QM (Ivy Bridge)

GT 650M

SMBIOS MacBook 11,5

OpenCore 0.7.6

EDIT:

Der Fehler war eigentlich ganz einfach, die Einträge ab AAPL,ig-platform-id musste ich

entfernen, wurden nicht benötigt.