

USB funzt nicht im Installer (macOS 11.2.3)

Beitrag von „griven“ vom 10. Dezember 2021, 22:09

Probier es mal so: [config.plist](#)

Zusätzlich im Bios drauf achten das der Wert für [DVMT](#) Pre-Allocated auf 64mb (alternativ 94mb) und der Wert für [DVMT](#) Total Gfx Mem auf Max eingestellt ist.