

USB funzt nicht im Installer (macOS 11.2.3)

Beitrag von „RenStad“ vom 11. Dezember 2021, 13:40

Die Einstellungen für Coffee Lake hatten wir schon vorgeschlagen. Aber trotzdem vielleicht nochmal nach Löschen des Boot-Arg versuchen.

Edit:

Ich glaube [den Wert](#) bei ig-platform-id = 0300923E haben wir noch nicht probiert.